Transmission de puissance : Correction de contrôle d'entrainement

Utilisateur IHM PC PO

Cours:

- 1. Les 3 approches système : Fonctionnelle, structurelle, comportementale
- 2. Les 3 matières d'œuvre : Matière, Energie et Information
- 3. Les 3 états de l'énergie : Stockée, Transférée, Transformée (+ Convertie)
- 4. Exemples de transmetteur : Engrenage, Cardan, B.V., pignon-crémaillère, vis-écrou
- 5. Les 3 parties d'un système : P.D. (I.H.M.), P.C., P.O.
- 6. Exempoles de nature d'énergie : Mécanique, hydraulique, électrique, thermique,...
- 7. Outils de description structurels : Schéma cinématique, schéma bloc, modèle 3D, eclaté
- 8. Les 3 composants de la P.O. : Actionneur + Transmetteur+Effecteur (+capteurs)
- 9. Les 3 fonctions de la P.C. : Acquérir, traiter, communiquer (dialoguer) + distribuer
- 10. Exemples de fonction technique d'un V.P. (ou V.I.) : Propulser, Diriger, Freiner
- 11. Exemples d'actionneur : Moteur, Vérin, Electro-aimant, Ventouse, turbine

 $N_m = 5100 \text{ tr.mn}^{-1}$

Transmission : \underline{r}_g , η_g

Embrayage

D₁= ?? mm

02=214 mm

Ø₄=530 mn

1. N₁ ?

 $\Rightarrow \eta_g = \prod \eta_i$

 $N_1 = 5100 \text{ tr.mn}^{-1}$. C'est une donnée.

 $\Rightarrow \omega = \pi.N/30$

2. D_1 tel que $r_2 = 0.61$?

 $r_2 = N_2/N_1 = + D_1/D_2$ (menant / mené),soit

$$D_1 = D_2 * r_2 = 214 \times 0.61 = 130,54 \text{ mm}$$

3. N₂ et N₄ ?

$$r_2 = N_2/N_1$$
 donc $N_2 = N_1 \times r_2 = 5100 \times 0.61 = 3111 \text{ tr.mn}^{-1}$
 $N_4 = N_m \times r_1 \times r_2 \times r_3 \times r_4 = 5100 \times 1 \times 0.61 \times 0.18 \times 1 = 560 \text{ tr.mn}$

4. η_g ? P_4 ? C_m ? C_4 ?

$$\eta_g = \eta_1 \ x \ \eta_2 \ x \ \eta_3 \ x \ \eta_4 \ = 0.95 \ x \ 0.85 \ x \ 0.90 \ x \ 1 \ = 0.72675$$

$$\eta_q = P_4 / P_m \text{ donc } P_4 = P_m \times \eta_q = 1360 \times 0,72675 = 988,38 \text{ W}$$

$$P_m = C_{m} \cdot \omega_m$$
 donc $C_m = P_m / \omega_m = 1360 / (2.\pi.5100/60) = 2,55 N.m$

$$C_4 = P_4 / \omega_4 = 988,38 / (2. \pi. 560 / 60) = 16,85 \text{ N.m}$$

5. V?

$$V = \omega_4$$
 . $R_4 = (2. \pi. 560 /60)$. $0,530/2 = 15,54$ m.s⁻¹ $V = 15,54$ x $3.6 = 56$ km.h⁻¹